


Orientační schéma zapojení elektrického ohradníku a popis součástí.



- Č. 1 - [Zdroj](#)
- Č. 2 - [Propojení k uzemění](#)
- Č. 3 - [Zemní tyč \(obj.č. 3991\)](#)
- Č. 4 - [Bleskojistka \(obj.č.3363\)](#)
- Č. 5 - [Vysokonapěťový kabel](#)
- Č. 6 - [Tyče a kůly](#)
- Č. 7 - [Vypínač, přepínač](#)


Č. 8 - [Izolátor koncový, napínací a k brance](#)

Č. 9 - [Propojovací kabel \(obj.č 3254\)](#)

Č. 10 - [Propojovací kabel na pásku \(obj.č 3567\)](#)

Č. 11 - [Drát, lanko nebo páska](#)

Č. 12 - [Rukověť k brance \(obj.č např. 3024\)](#)



Č. 13 - [Isolátor koncový k brance](#)

Č. 14 - [Výstražná cedulka "Pozor el. ohradník" \(obj.č 3101\)](#)

Č. 15 - [Isolátor průběžný](#)

Č. 16 - [Plastové tyče](#)

Č. 17 - [Spojka na pásku](#)

Č. 18 - [Napínák](#)